

# Liberec XXXII - Machnín | Detail mlýnu

## Identifikační údaje

<b>Adresa</b>	Liberec XXXII - Machnín Machnín - Berzdorf 460 01
<b>Okres</b>	Liberec
<b>Katalogové číslo</b>	P 77
<b>Katastrální území</b>	Machnín
<b>GPS</b>	50° 46' 44.2" 15° 0' 44.1"
<b>Mapová značka</b>	Holandský / Zaniklý objekt, památník
<b>Poloha vůči obci</b>	2 km VJV od železniční stanice Machnín
<b>Číslo kulturní památky</b>	
<b>Přístupnost</b>	Zaniklý
<b>Rok stavby</b>	asi 1852
<b>Rok zániku</b>	před 1911



## Stručný popis

Pokorný:

Nelze souhlasit s názorem, že již asi ve 30. letech 19. století (494) byl postaven zděný, okrouhlý větrný mlýn na pozemkové parcele č. 703 v katastrálním území Machnín (stavební parcela č. 144)(495). Pozemek náležel roku 1843 sedláku Antonínu Tandlerovi z čp. 59 v Machníně (496), avšak teprve roku 1856 jeho nástupce – patrně syn – Josef Tandler, reklamuje zápis o zřízení větrného mlýna na části pozemkové parcely č. 703 (497). Tím padá i domněnka, že mlýn již po roce 1850 nebyl v činnosti (498). Naopak je vyznačen ještě na speciální mapě z roku 1881 (499), ovšem kdy přestal pracovat, není známo. Ještě roku 1911 bylo jeho vnitřní zařízení v dobrém stavu, jen na stavbě byla zčásti opadaná omítka a poškozená střecha (494). Roku 1913 není již větrný mlýn vyznačen na katastrální mapě (500). Na místě jsou dnes zbytky zdí, dosahující výše 3-4 m (501). V německé literatuře byl mlýn označován po obci Berzdorf (502). Stál totiž ve značné vzdálenosti od Machnína (Machendorf), sice na jeho katastrálním území, ale již při hranici se sousedním katastrálním územím, a nedaleko skupiny stavení, náležející k Berzdorfu (503). Lokalita mlýna je v nadmořské výšce kolem 367 m (504).

(494) Höning A., Die Saskaler Windmühle, MVHJIG, ročník 5/1911, 208.

(495) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 4350, 1886, list 7, Machnín. Tu už je vyznačen mlýn kruhem, bez křidel. Pozemková parcela zde má č. 703/2. Starší katastrální mapa nebyla k dispozici.

## Historie

**Příjmení mlynářů působících na mlýně**

• Tandler Josef 1850 -

## Architektura

**Stav nemovitosti**

Neexistuje

**Typ**

Holandský

**Dominantní stavební konstrukce**

Zděná - kamenná

**Historické prvky**

**Parametry**

## Technologie

Technologické vybavení

Popis technologického vybavení

Technologické vybavení

Stopy po neexistující mlýnské technologii

Doplňkový provoz

Doplňkový provoz - popis

Historické prvky

Parametry


## Literatura a prameny

## Zajímavosti

Ostatní

## Fotogalerie

### Historické mapy



### Historické fotografie a pohlednice



### Současné fotografie - objekt v krajině



# Obrazy

