


Kvasice | Detail mlýnu

Identifikační údaje

Adresa	Kvasice
	768 21
Okres	Kroměříž
Katalogové číslo	
Katastrální území	Kvasice
GPS	49° 15' 0.4" 17° 27' 38.9"
Mapová značka	Větrné čerpadlo / Zaniklý objekt, památník
Poloha vůči obci	1,2 km SZ od centra obce (OÚ), asi 200 m severně od kapličky u silnice 367 z Kvasic do Kroměříže, u informačního sloupku modře značené turistické trasy z Kvasic do Střížovic
Číslo kulturní památky	
Přístupnost	Zaniklý
Rok stavby	1890
Rok zániku	asi ?



Stručný popis

Větrné čerpadlo s Halladayovou turbínou u bývalé výletní hospody Pindula. Dřevěný stožár (čtyřnožka), výška asi dvojnásobek průměru rotoru nad melioračním kanálem. Sloužilo pravděpodobně pro zásobování vodou objektu „Pindula“ – výletního hostince a přepřahací stanice pro povozy.

Podle nákresu byl otáčivý pohyb větrné turbíny převeden hřídelí k převodu na vahadla pro 2 pumpy.

Dochoval se jen můstek nad kanálem, pod nímž je patrné bývalé stavidlo, které zvyšovalo hladinu v umělém kanálu. Jsou patrné svislé drážky v bočních stěnách kamenných pilířů můstku

Fotografie - Situační schema / nákres originál firmy Kunz datovaný 26. 2. 1890. V rámečku je patrná poloha hospody, stavidla a patek stožáru větrného čerpadla.

Fotografie kamenného můstku, v bočním „pilíři“ je patrná drážka pro výplně bývalého stavidla, tzv náplátky

Zdroj informací: Obecní muzeum Kvasice, Květa Koutňáková

Historie

Architektura

Stav nemovitosti
Typ

Neexistuje
Větrné čerpadlo

Dominantní stavební konstrukce
Historické prvky
Parametry

Kovová

Technologie

Technologické vybavení
Popis technologického vybavení
Technologické vybavení
Stopy po neexistující mlýnské technologii
Doplňkový provoz
Doplňkový provoz - popis
Historické prvky
Parametry


Literatura a prameny

Zajímavosti

Ostatní

Fotogalerie

Plány - stavební a konstrukční



Současné fotografie - objekt v krajině

