

Chlum | Detail mlýnu

Identifikační údaje

| | |
|-------------------------------|---|
| Adresa | Chlum 55 675 07 |
| Okres | Třebíč |
| Katalogové číslo | Č 10 |
| Katastrální území | Čechtín |
| GPS | 49° 18' 46.7" 15° 46' 7.9" |
| Mapová značka | Větrné čerpadlo / Objekt s kompletní technologií |
| Poloha vůči obci | 100 m JV od OÚ |
| Číslo kulturní památky | |
| Přístupnost | Přístupný po domluvě |
| Rok stavby | 1913 |
| Rok zániku | |



Stručný popis

Větrné čerpadlo bylo v roce 1913 postaveno nad studnou o průměru 3 metry a hloubce 7 m s cílem odstranění nedostatku vody v horní části obce. Celkové náklady činily 2 400 korun. Stavbu na objednávku vodovodního družstva realizovala firma Kunz Hranice. Voda byla rozvedena do 11 domů.

Celé zařízení dosloužilo po opakovaných opravách a pádech větrného kola v roce 1971.

V roce 2008 zastupitelstvo rozhodlo o obnově větrného čerpadla. Původní rotor nahrazen po havárii listů větrným čerpadlem Floriš. Celková rekonstrukce skončila v roce 2010.

Historie

Architektura

| | |
|---------------------------------------|---|
| Stav nemovitosti | Dochován bez nežádoucích přestaveb |
| Typ | Větrné čerpadlo |
| Dominantní stavební konstrukce | Kovová |
| Historické prvky | Exteriér • Natáčení (mlýna, střechy, turbíny) |

Parametry

Informace zpracované a platné k 17.03.2017. Technologie

Technologické vybavení

Popis technologického vybavení

Technologické vybavení

Stopy po neexistující mlýnské technologii

Doplňkový provoz

Doplňkový provoz - popis

Historické prvky


- natáčení perutí (Jak se natáčí:)
- pístové čerpadlo
- svislá hřídel (Kovová)
- transmise s řemenicemi (převody ozubením)
- větrná turbína (turbína typ Eclipse - Kunz)

Parametry



Literatura a prameny Zajímavosti Ostatní Photo gallery Základní obrázky

Současné fotografie -



technologické vybavení

Ostatní

Historické fotografie a



pohlednice

Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

