

Lichnov | Detail mlýnu

Identifikační údaje

| | |
|-------------------------------|--|
| Adresa | Lichnov 344 793 15 |
| Okres | Bruntál |
| Katalogové číslo | Burian 278 |
| Katastrální území | Lichnov u Bruntálu |
| GPS | 50° 0' 20.3" 17° 36' 53.3" |
| Mapová značka | Holandský / Objekt bez technologie |
| Poloha vůči obci | 800 m JZ od středu obce |
| Číslo kulturní památky | 47239/8-119 z r.1963 otevřít list NPÚ |
| Přístupnost | Nepřístupný |
| Rok stavby | před 1736 |
| Rok zániku | |



Stručný popis

První záznamy o větrném mlýnu v Lichnově jsou z roku 1736 což znamená, že se zřejmě jedná o nejstarší zachovalý objekt mlýna na Moravě. O jeho historii víme velmi málo neboť s výměnou obyvatel po válce byl přerušen ústní i písemný informační tok. Traduje se, že po válce mlýn vypálili dosídlenci z vnitrozemí. V roce 1958 byl dán návrh na zrušení památkové ochrany. Faktem je, že do dnešních dnů zůstalo jen obvodové zdivo se střechou, která zřejmě není původní. Z vybavení se nic nedochovalo.

Stavba mlýna je mohutná, má průměr 10 m a výšku 12 m. Současný majitel s přispěním státu v roce 1995 dal mlýnu novou břidlicovou střechu, nainstaloval hromosvod, provedl vnitřní a vnější omítku. Staticky narušenou stavbu svázal uvnitř železnými táhly. Mlýn tvoří výraznou krajinnou dominantou. Interiér je prázdný a nepřístupný. Areál okolo mlýna slouží k rekreaci.

Historie

Architektura

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Stav nemovitosti | Zřícenina |
| Typ | Holandský |
| Dominantní stavební konstrukce | Zděná - kamenná |
| Historické prvky | |
| Parametry | |

Technologie

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Technologické vybavení | • Zcela bez technologie aj. |
| Popis technologického vybavení | |

Technologické vybavení

Stopy po neexistující mlýnské technologii

Doplňkový provoz

Doplňkový provoz - popis

Historické prvky

Parametry



Literatura a prameny Zajímavosti Ostatní Fotogalerie Základní obrázky