

# Dolní Lutyně | Detail mlýnu

## Identifikační údaje

<b>Adresa</b>	Dolní Lutyně Rychvaldská 1321 735 53
<b>Okres</b>	Karviná
<b>Katalogové číslo</b>	
<b>Katastrální území</b>	Dolní Lutyně
<b>GPS</b>	49° 53' 15.1" 18° 24' 18.3"
<b>Mapová značka</b>	Mlýnek s turbínou / Zaniklý objekt, památník
<b>Poloha vůči obci</b>	Rychvalská 1321
<b>Číslo kulturní památky</b>	
<b>Přístupnost</b>	Zaniklý
<b>Rok stavby</b>	asi 1895
<b>Rok zániku</b>	2024 - rozebrán (odvezen do: Čáslavi)



## Stručný popis

Větrné kolo na příhradovém stožáru bylo zarostlé mezi 4 břízami. Dřevěný objekt mlýnku shořel v padesátých letech. V červnu 2024 bylo větrné kolo i se stožárem rozebráno a odvezeno k Čáslavi.

Tam bude znovu postaven, zrekonstruovány lopatky, ložiska, hřídel.. a bude pohánět něco přes transmisi.  
informace Zd. Vávra

## Historie

## Architektura

<b>Stav nemovitosti</b>	Přemístěn
<b>Typ</b>	Mlýnek s turbínou
<b>Dominantní stavební konstrukce</b>	Kovová
<b>Historické prvky</b>	
<b>Parametry</b>	

Informace zpracované a platné k 10pm31Europe/Prague.f2025Mon, 10 Mar 2025 17:42:31 +010003pm31.

## Technologie

<b>Technologické vybavení</b>	• Existující torzo obyčejného složení (Počet: 1)
<b>Popis technologického vybavení</b>	
<b>Technologické vybavení</b>	
<b>Stopy po neexistující mlýnské technologii</b>	
<b>Doplňkový provoz</b>	

## Doplňkový provoz - popis

### Historické prvky

### Parametry



Literatura a prameny Zajímavosti Ostatní Fotogalerie Současné fotografie - exteriér



Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků



Současné fotografie - technologické vybavení

