

# Chlum | Detail mlýnu

## Identifikační údaje

<b>Adresa</b>	Chlum 55 675 07
<b>Okres</b>	Třebíč
<b>Katalogové číslo</b>	Č 10
<b>Katastrální území</b>	Čechtín
<b>GPS</b>	49° 18' 46.7" 15° 46' 7.9"
<b>Mapová značka</b>	Větrné čerpadlo / Objekt s kompletní technologií
<b>Poloha vůči obci</b>	100 m JV od OÚ
<b>Číslo kulturní památky</b>	
<b>Přístupnost</b>	Přístupný po domluvě
<b>Rok stavby</b>	1913
<b>Rok zániku</b>	



## Stručný popis

Větrné čerpadlo bylo v roce 1913 postaveno nad studnou o průměru 3 metry a hloubce 7 m s cílem odstranění nedostatku vody v horní části obce. Celkové náklady činily 2 400 korun. Stavbu na objednávku vodovodního družstva realizovala firma Kunz Hranice. Voda byla rozvedena do 11 domů.

Celé zařízení dosloužilo po opakovaných opravách a pádech větrného kola v roce 1971.

V roce 2008 zastupitelstvo rozhodlo o obnově větrného čerpadla. Původní rotor nahrazen po havárii listů větrným čerpadlem Floriš. Celková rekonstrukce skončila v roce 2010.

## Historie

## Architektura

<b>Stav nemovitosti</b>	Dochován bez nežádoucích přestaveb
<b>Typ</b>	Větrné čerpadlo
<b>Dominantní stavební konstrukce</b>	Kovová
<b>Historické prvky</b>	<b>Exteriér</b>  • Natáčení (mlýna, střechy, turbíny)

### Parametry

Informace zpracované a platné k 17.03.2017. Technologie

### Technologické vybavení

### Popis technologického vybavení

### Technologické vybavení

### Stopy po neexistující mlýnské technologii

### Doplňkový provoz

### Doplňkový provoz - popis

## Historické prvky

- natáčení perutí (Jak se natáčí: )
- pístové čerpadlo
- svislá hřídel (Kovová)
- transmise s řemenicemi (převody ozubením)
- větrná turbína (turbína typ Eclipse - Kunz)

## Parametry




Literatura a prameny Zajímavosti Ostatní Foto galerie Základní obrázky

Současné fotografie -



technologické vybavení

Ostatní



Historické fotografie a



pohlednice

Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

