


# Mšeno | Detail mlýnu

## Identifikační údaje

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Adresa</b>                 | Mšeno<br>277 35                         |
| <b>Okres</b>                  | Mělník                                  |
| <b>Katalogové číslo</b>       | P 81                                    |
| <b>Katastrální území</b>      | Mšeno                                   |
| <b>GPS</b>                    | 50° 25' 30.3"<br>14° 37' 53.7"          |
| <b>Mapová značka</b>          | Holandský / Zaniklý objekt,<br>památník |
| <b>Poloha vůči obci</b>       | 1,4 m J od kostela                      |
| <b>Číslo kulturní památky</b> |   |
| <b>Přístupnost</b>            | Zaniklý                                 |
| <b>Rok stavby</b>             | 1870                                    |
| <b>Rok zániku</b>             | asi zač. 20. stol. - shořel             |



## Stručný popis

Zděný větrný mlýn byl vystavěn roku 1870 na místě kde bývalo popraviště. Vybuodovala ho obec a sloužil k čerpání vody pro mšenský vodovod a současně jako obilný mlýn.

Od roku 1872 byl na čerpání vody postaven parní stroj a už se jen mlelo obilí. Začátkem 20. stol. mlýn vyhořel a sloužil pouze k mletí. Po požáru zač. 20. stol. zanikl.

-----  
Pokorný:

MŠENO, (LOKAL. 81), o. Mělník. Větrný mlýn Na Spravedlnosti, obecně Na Šibenici, byl zděný, okrouhlý, stavěný z cihel (105). Vystavěn byl roku 1870 v trati Na Spravedlnosti(106), kde bývalo kdysi popraviště, na návrší při cestě ze Mšena do Velkého Újezda, asi 1400m jižně od kostela ve Mšena (107). Vybuodovala jej obec. Sloužil k čerpání vody pro mšenský vodovod a současně jako obilní mlýn. Budova byla postavena stavitelem Medonosem ze Mšena, zařízení mlýna i s čerpacím strojem (stálo 7000zl. r.č.) bylo postaveno německými sekerníky (Uvádí se zejména sekernický mistr Frömelt z Berholdsdorfu u Ochranova.

Mlýn se neosvědčil; za bezvětrí nemohla být čerpána voda a proto již v roce 1872 byl postaven parní stroj k čerpání vody a mlýna pak užíváno k mletí obilí. Mlýn nakonec vyhořel a na počátku 20. století úplně zanikl. U větrníku byla nádrž na vodu a kůlna na parní stroj. Později tu byl hostinec, kdysi výletní místo (108). Dnes je to stavební parcela č. 398, dům má čp. 316 (109). Lokalita má nadmořskou výšku cca 358m (110).

(105) Cinibulk, 215.

(106) Pozemkové parcely jsou tu zapsány roku 1842 jako měšťanský statek obce Mšena (Bürgerschaft Mscheno); srovnej parcely č. 755, 756, 757, (SÚA, cit. duplikát SK, Grund - Parzellen - Protocol, 1842).

(107) Katastrální mapy z roku 1846, 1892 a 1941.

(108) Sdělení archiváře J. Tichého, uvádějícího Červinkovu knihu Památky města Mšena, 1878, str. 191, a protokol měšťanského statku (Archiv MNV).

(109) Reprodukce snímku, uveřejněného ve sborníku 50 let spolku Romanova, rodáků a přátel Mšena a okolí, v Praze, 1944, 130(podle J. Tichého).

(110) Státní mapa 1:5000 - odvozená, list Mladá Boleslav 9-3, 1953.

## Historie

**Historie obecně** **MŠENO**, (LOKAL. 81), o. Mělník. Větrný mlýn **Na Spravedlnosti**, obecně Na Šibenici, byl zděný, okrouhlý, stavěný z cihel (105). Vystavěn byl roku 1870 v trati Na Spravedlnosti (106), kde bývalo kdysi popraviště, na návrší při cestě ze Mšena do Velkého Újezda, asi 1400m **jižně** od kostela ve Mšena (107). Vybudovala jej obec. Sloužil k čerpání vody pro mšenský vodovod a současně jako obilní mlýn. Budova byla postavena stavitelem Medonosem ze Mšena, zařízení mlýna i s čerpacím strojem (stálo 7000zl. r.č.) bylo postaveno německými sekerníky (Uvádí se zejména sekernický mistr Frömelt z Berholdsdorfu u Ochranova. Mlýn se neosvědčil; za bezvětří nemohla být čerpána voda a proto již v roce 1872 byl postaven parní stroj k čerpání vody a mlýna pak užíváno k mletí obilí. Mlýn nakonec vyhořel a na počátku 20. století úplně zanikl. U větrníku byla nádrž na vodu a kůlna na parní stroj. Později tu byl hostinec, kdysi výletní místo (108). Dnes je to stavební parcela č. 398, dům má čp. 316 (109). Lokalita má nadmořskou výšku cca 358m (110).

## Architektura

### Stav nemovitosti

#### Typ

Holandský

#### Dominantní stavební konstrukce

#### Historické prvky

#### Parametry

## Technologie

### Technologické vybavení

#### Popis technologického vybavení

#### Technologické vybavení

#### Stopy po neexistující mlýnské technologii

#### Doplňkový provoz

#### Doplňkový provoz - popis

#### Historické prvky

#### Parametry

## Literatura a prameny

## Zajímavosti

### Ostatní

## Fotogalerie

### Základní obrázky

