

Jestřebí | Detail mlýnu

Identifikační údaje

Adresa	Jestřebí Pavlovice, Popelov 471 61
Okres	Česká Lípa
Katalogové číslo	P 186
Katastrální území	Pavlovice u Jestřebí
GPS	50° 36' 9.6" 14° 32' 50.4"
Mapová značka	Neznámý / Zaniklý objekt, památník
Poloha vůči obci	na jižním svahu pod kótou 365, které je severně od osady Popelov
Číslo kulturní památky	
Přístupnost	Zaniklý
Rok stavby	před 1842
Rok zániku	



Stručný popis

Pokorný:

O větrném mlýně na území katastru obce Pavlovice zachovala se zpráva v sumáři Oceňovacího operátu stabilního katastru (340) a v Katastrálním oceňovacím elaborátu (341), obě z poloviny 19. století. Mlýn měl 2 složení; to byla u větrných mlýnů řídká výjimka. Ročně semlel kolem 600 měřic obilí a vyrobil z něho 390 centů mouky (342). Zajímavá je zpráva starousedlíka, že mlýn nesloužil jako obilní, ale „táhl vodu ze studně do vesnice“, avšak zanikl již asi před 60 lety (343). Mohlo tu jít o funkci, kterou mlýn vykonával později, patrně koncem 19. století.

Po větrném mlýně se nezachovaly žádné stopy a lze soudit, že byl dřevěné konstrukce. Stával prý na nepříhodném místě, pravděpodobně na louce (pozemková parcela č. 231), která náležela kdysi obci (344). Dnes se o někdejší větrném mlýně nezachovala paměť ani v lidové tradici (345).

(340) GÚ - ÚAGK, Oceňovací operát stabilního katastru, kraj Boleslavský.

(341) SÚA, SK, duplikát, kraj Boleslavský, okres Dubá, 17, 22, Pawlowitz, Catastral-Schätzungs - Elaborat.

(342) Tamtéž.

(343) GÚ - ČSAV, VM - Č, zpráva rady MNV v Pavlovicích z 15.3. 1958 a ze dne 17.4. 1958.

(344) Tamtéž. Podle cit. zprávy MNV náleží dnes pozemek panu Burešovi.

(345) GÚ - ČSAV, VM - Č, sdělení MNV Pavlovice z 20.8. 1970, čj. 258/70.

Badatel B. Daniel z České Lípy uvádí: že v lese pod lokalitou 365 jsou v lese ještě k nalezení štuky. To by ukazovalo na mlýn holandského typu. Mlýn postavil koncem 19. stol. Josef Prinke. Mlýn dlouho nevydržel, vítr ho shodil.

Překlad archívního dokumentu:

...na malém kopci vybudoval velký kamenný větrný mlýn a používal ho za účelem mletí.

Protože však provoz byl příliš těžkopádný, tak tato stavba již kolem roku 1800 nebyla v činnosti.

Vítr následně ulamoval jednu vrtuli za druhou, až přibližně před cca 20 lety dnešní majitel Gustav Prinkel nákladnou stavbu zcela zrušil a stavební kameny nechal použít ke stavbě kvalitních stájových budov.

Historie

Architektura

Stav nemovitosti	Neexistuje
Typ	Neznámý
Dominantní stavební konstrukce	Dřevěná
Historické prvky	
Parametry	

Technologie

Technologické vybavení	
Popis technologického vybavení	
Technologické vybavení	
Stopy po neexistující mlýnské technologii	
Doplňkový provoz	
Doplňkový provoz - popis	
Historické prvky	
Parametry	

Literatura a prameny

Zajímavosti

Ostatní

Fotogalerie

Základní obrázky

