

Pivín | Detail mlýnu

Identifikační údaje

Adresa	Pivín
	798 24
Okres	Prostějov
Katalogové číslo	Burian 409
Katastrální území	Pivín
GPS	49° 23' 15.5" 17° 10' 34.4"
Mapová značka	Německý / Zaniklý objekt, památník
Poloha vůči obci	400 m SZ od středu obce
Číslo kulturní památky	
Přístupnost	Zaniklý
Rok stavby	1806
Rok zániku	1945 - rozebrán



Stručný popis

Větrný mlýn byl postaven roku 1806 na trati Záhumenka. Letopočet s písmeny KLM je uveden na matce. Hlava hřídele je z roku 1913.

Rozměry: Půdorys byl 5,5 x 5,5 m. V roce 1941, kdy byl mlýn zapečetěn, opravil majitel střechu. V roce 1944 již byla část zařízení ztracena a majitel se nalézal ve finanční tísni. Proto navrhl Památkovému ústavu odprodej a přemístění mlýna. Poté ho navrhl ke koupi Jednotě společenstvem mlynářů. O této akci se sice rozepsal moravský tisk, ale Jednota prohlásila, že by nešetřila prostředky, kdyby vnitřní zařízení mlýna bylo zachováno. K objektu se vztahuje povídačka o oběšené koze, kterou zveršoval J. V. Říhovský.

Zanikl na konci 2. světové války v květnu roce 1945.

Majitelé: 1809 Rudolf Karl, 1832 Jan Sigmund, 1834 Josef Rudolf, 1852 František Hrbáč, 1854 Anselm Vlček, 1882 Josef a Josefa Saulich, 1887 Josef a Marie Saulich, 1932 Emil Saulich

Historie

Historie obecně Potomek z mlynářského rodu píše:

„Ve věci mlýna, který byl postaven v roce 1809, klášterem Hradisko a vystřídal hned několik majitelů, až ho v roce 1882 kupuje za 1800,- zlatých můj pra-pra-pra dědeček, Josef Saulich, původem ze starého německého mlynářského rodu a ten ho předává svému synu Josefu a ten původně chtěl, aby mlynařil jeho syn Josef, ten však v dětství umírá a nakonec se toho ujal pradědeček Emil. Rodina Saulichů vlastnila v různých dobách skoro všechny větrné mlýny na okrese Prostějov, druhá větev měla mlýn v Jakartovicích, ale vodní. Nejznámější postavou rodu je Fritz Saulich, který byl správce Rotchildova panství v Dolním Benešově, je však více rodových větví, neboť dětí bylo podle matrik vždy poměrně dost.

Na mlýně mlela jako mladá ještě moje babička, Ludmila Adámková-Saulichová, ta loni zemřela.

Mlýn byl v roce 1945 rozstřílen rumunsko - ruskou armádou a nikdy nebyl obnoven.

. V současné době je místo, kde stával mlýn opět v mém vlastnictví a hodlám na tomto zřídit malý památník s místem pro zastavení, popisující historii tohoto místa. Zajímavé je, že pozemek je stále zakreslen přesně na půdorys původního mlýna.“

Mlýn je vyobrazen na

• III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)

Příjmení mlynářů působících na mlýně

- Hrbáč František
- Karl Rudolf
- Rudolf Josef
- Saulich Emil
- Saulich Josef
- Sigmund Jan
- Vlčák Anselm

Architektura

Stav nemovitosti

Neexistuje

Typ

Německý

Dominantní stavební konstrukce

Dřevěná

Historické prvky**Parametry**

Půdorys byl 5,5 x 5,5 m.

Technologie

Technologické vybavení**Popis technologického vybavení****Technologické vybavení****Stopy po neexistující mlýnské technologii****Doplňkový provoz****Doplňkový provoz - popis****Historické prvky****Parametry**

Literatura a prameny Zajímavosti Ostatní Fotogalerie Historické fotografie a pohlednice





Historické mapy



Plány - stavební a konstrukční



Ostatní



Současné fotografie - objekt v krajině



Současné fotografie -



exteriér