

# Hačky | Detail mlýnu

## Identifikační údaje

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Adresa</b>                   | Hačky<br>55<br>798 55                     |
| <b>Okres</b>                    | Prostějov                                 |
| <b>Katalogové číslo</b>         | Burian 121                                |
| <b>Katastrální území</b>        | Hačky                                     |
| <b>GPS</b>                      | 49° 37' 16.8"<br>16° 55' 54.3"            |
| <b>Mapová značka</b>            | Holandský / Objekt s částí<br>technologie |
| <b>Poloha vůči obci</b>         | 400 m JZ od OÚ                            |
| <b>Číslo kulturní památky -</b> |   |
| <b>Přístupnost</b>              | Nepřístupný                               |
| <b>Rok stavby</b>               | 1922                                      |
| <b>Rok zániku</b>               |   |



## Stručný popis

Netypický dřevěný mlýn s šestiramenným větrným kolem, postavený na střeše budovy, pochází z roku 1923. Nahradiť mlýn německého typu, který zde stál asi od roku 1826 a v roce 1911 vyhořel. Přestavěn byl v letech 1922 - 23. Jedná se o ojedinělou konstrukci malého dřevěného mlýna s otáčivou střechou umístěného na zděné budově, ve které bylo umístěno veškeré mlecí zařízení. Mlýn je lehce kuželový, spodní průměr je 2,2 m. Větrné kolo o průměru sedm metrů má šest křídel. Samotné křídlo je dlouhé 2,5 m a má plochu 3,7 m<sup>2</sup>. Střecha i celý mlýn je překryt térovou lepenkou. Hřídele, palečné kolo, převodová kola i pásová brzda jsou kovové. Mlýnské složení o průměru 80 cm bylo poháněno zdola řemenovým převodem. Dřevěné části mlecího zařízení se však již nedochovaly.

Mlýn pouze šrotoval a vyráběl kroupy, později již pomocí motoru. Současní majitelé koupili mlýn nefunkční v roce 1965. Vzhledem k tomu, že nebyl památkově chráněn, mohli většinu zařízení, které jim vadilo v bydlení odstranit. Dnes slouží objekt k trvalému bydlení. V zahradě najdeme mnoho různých mlýnských kamenů. To, co je na tomto objektu jedinečné, tj. střešní mlýn, je v dobrém stavu a zasloužil by si památkovou ochranu. Objekt je pro veřejnost nepřístupný.

## Historie

### Historie obecně

Majitelé:  
1866 - Vychodil Cyril a František,  
1900 - 1922 Blažek Alois  
1927 - 1954 Blažek Josef a Františka  
1954 - Blažková Jindřiška

### Příjmení mlynářů působících na mlýně

- - 1866
- Blažek Alois 1900
- Blažek Josef a Jindřiška - 1927
- Blažková Jindřiška - 1954
- Vychodil Cyril a František

## Architektura

**Stav nemovitosti**

**Typ**

**Dominantní stavební konstrukce**

**Historické prvky**

Částečně adaptován

Holandský

Zděná - cihlová

**Exteriér**

- Krov
- Natáčení (mlýna, střechy, turbíny)
- Vikýř pro hřídel

**Parametry**

Technologie

**Technologické vybavení**

**Popis technologického vybavení**

**Technologické vybavení**

**Stopy po neexistující mlýnské technologii**

**Doplňkový provoz**

**Doplňkový provoz - popis**

**Historické prvky**

**Parametry**



Literatura a prameny Zajímavosti Ostatní Fotogalerie Základní obrázky



Současné fotografie -



objekt v krajině

Současné fotografie - technologické vybavení





Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků



Historické fotografie a pohlednice



Obrazy



Ostatní



Historické mapy

