

# Lichnov | Detail mlýnu

## Identifikační údaje

<b>Adresa</b>	Lichnov 344 793 15
<b>Okres</b>	Bruntál
<b>Katalogové číslo</b>	Burian 278
<b>Katastrální území</b>	Lichnov u Bruntálu
<b>GPS</b>	50° 0' 20.3" 17° 36' 53.3"
<b>Mapová značka</b>	Holandský / Objekt bez technologie
<b>Poloha vůči obci</b>	800 m JZ od středu obce
<b>Číslo kulturní památky</b>	47239/8-119 z r.1963 otevřít list NPÚ
<b>Přístupnost</b>	Nepřístupný
<b>Rok stavby</b>	před 1736
<b>Rok zániku</b>	



## Stručný popis

První záznamy o větrném mlýnu v Lichnově jsou z roku 1736 což znamená, že se zřejmě jedná o nejstarší zachovalý objekt mlýna na Moravě. O jeho historii víme velmi málo neboť s výměnou obyvatel po válce byl přerušen ústní i písemný informační tok. Traduje se, že po válce mlýn vypálili dosídlenci z vnitrozemí. V roce 1958 byl dán návrh na zrušení památkové ochrany. Faktem je, že do dnešních dnů zůstalo jen obvodové zdivo se střechou, která zřejmě není původní. Z vybavení se nic nedochovalo.

Stavba mlýna je mohutná, má průměr 10 m a výšku 12 m. Současný majitel s přispěním státu v roce 1995 dal mlýnu novou břidlicovou střechu, nainstaloval hromosvod, provedl vnitřní a vnější omítku. Staticky narušenou stavbu svázal uvnitř železnými táhly. Mlýn tvoří výraznou krajinnou dominantou. Interiér je prázdný a nepřístupný. Areál okolo mlýna slouží k rekreaci.

## Historie

## Architektura

<b>Stav nemovitosti</b>	Zřícenina
<b>Typ</b>	Holandský
<b>Dominantní stavební konstrukce</b>	Zděná - kamenná
<b>Historické prvky</b>	
<b>Parametry</b>	

## Technologie

<b>Technologické vybavení</b>	• Zcela bez technologie aj.
<b>Popis technologického vybavení</b>	

**Technologické vybavení**

**Stopy po neexistující mlýnské technologii**

**Doplňkový provoz**

**Doplňkový provoz - popis**

**Historické prvky**

**Parametry**



Literatura a prameny Zajímavosti Ostatní Fotogalerie Základní obrázky