

Arnoltice | Detail mlýnu

Identifikační údaje

Adresa	Arnoltice č. ev. 5 407 14
Okres	Děčín
Katalogové číslo	P 185
Katastrální území	Arnoltice
GPS	50° 50' 22.5" 14° 15' 41.8"
Mapová značka	Holandský / Objekt bez technologie
Poloha vůči obci	300 m S od centra obce
Číslo kulturní památky	27774/5-3564 z r. 1966 otevřít list NPÚ
Přístupnost	Nepřístupný
Rok stavby	1830
Rok zániku	



Stručný popis

Bývalý větrný mlýn pochází z roku 1830 a byl postaven z precizně opracovaných pískovcových kvádrů. Ve stabilním katastru je uváděn mlýn o jednom mlýnském složení a s jedním pracovníkem. Pracoval necelých 50 let. V pozemkové mapě z roku 1843 že majitelem pozemku je Franz Hohe, sedlák z Arnoltic., kdežto majitelem obytného a hospodářského stavení je Josef Kristen, též sedlák z Arnoltic.

V roce 1877 byl mlýn zrušen, dostal novou plechovou střechu a byl přestavěn na obytné stavení. Od poválečného odsunu Němců, kteří byli jeho obyvateli, začal mlýn pustnout. V roce 1960, když mlýn koupil dnešní majitel za 800,- Kčs, byla to jen ruina bez střechy. Pro rekreační využití musel celou stavbu opravit a dostavět.

Původní poslání objektu připomíná pouze kruhová, lehce konická třípodlažní stavba o průměru osm metrů a výšce asi devět metrů. Stěny mají tloušťku dole jeden metr, nahoře o čtyřicet centimetrů méně. Střecha je nepůvodní a k mlýnu je přistavěna další, tři metry vysoká budova.

Pokorný:

V materiálu stabilního katastru uvádí se větrný mlýn v Arnolticích s jedním složením a jedním pracovníkem. (363) S použitím pozemkové mapy zjistíme přesnou polohu zděného větrného mlýna roku 1843 (364) v místě na ssz. od kostela v Arnolticích, při rozcestí, na pozemkové parcele č. 54; vedle je obytné stavení parcela č. 23. (365) Tehdy se uvádí jako majitel pozemkové parcely č. 54 Franz Höhne, sedlák v Arnolticích čp. 16, (366) kdežto majitelem obytného a hospodářského stavení (stavební parcely 23) byl Josef Kristen, sedlák v Arnolticích čp. 12. (367)

Když zděný větrný mlýn přestal sloužit původnímu účelu, byl - patrně již před několika desítkami let - upraven k obývání.(368) Později však byl vnitřek značně zdemolován. Střecha byla kryta plechem. (369) Lokalita je položena ve výšce kolem 330m n. m. (370)

Dnes je zachováno základní zdivo. Objekt byl odprodán k rekreačním účelům J. Sutnarovi z Ústí nad Labem a po restaurování je dobře zachován. (371)

(363) SÚA, SK, duplikát, 114,1, Arnsdorf, Catastral - Schätzungs - Elaborat.

(364) GÚ - ÚAGK, SK, OM, katastrální mapa i.č. 25, 1946 (stav roku 1843), list III (Arnoltice).

(365) Na větrný mlýn upozornil Zemědělsko - lesnický archiv v Českém Krumlově dopisem z 21. 1. 1954, čj. 37/1 a podrobnější údaje sdělil Josef Rambousek z Růžové čp. 138 v dopise z 11.5. 1957 i s náčrtem polohy větrných mlýnů v Arnolticích, Růžové a Janově (GÚ - ČSAV, VM - Č, čj. 230/1957 z 20.5. 1957).

(366) SÚA, SK, duplikát, 114,1, Arnsdorf, Grudparzellen - Protocol.

(367) Tamtéž, Bau - Parzellen - Protocol.

(368) Patrně již po přestavbě je větrný mlýn zobrazen v katastrální mapě z roku 1897 značkou, rozdílnou od stavu v roku 1843. GÚ - ÚAGK, SK, OM, katastrální mapa i.č. 25, 1897 (stav roku 1897), list 3 (Arnoltice).

(369) Podle sdělení J. Rambouska patřila parcela rodině Myslivcové; pozdější dopis OÚGK v Liberci - OMS Děčín z 3.7. 1957 ad čj. 494 - 13 - 57 uvádí, že pozemek je ve správě MNV v Arnolticích (GÚ - ČSAV, VM - Č, čj. 316/57 ze 4. 7. 1957) a připojil

i snímek současného stavu katastrální mapy 1 : 2880.

(370) Státní mapa 1 : 5000 - odvozená, list Šluknov 7 - 9, 1953.

(371) Odprodej se stal za podmínky, že základní zdivo bude z památkových důvodů zachováno (GÚ - ČSAV, VM - Č, sdělení rady MNV Arnolticích z 18.8. 1970, čj. 611/70).

Historie

Architektura

Stav nemovitosti	Zcela přestavěn - bez historické hodnoty
Typ	Holandský
Dominantní stavební konstrukce	Zděná - kamenná
Historické prvky	
Parametry	

Technologie

Technologické vybavení	
Popis technologického vybavení	
Technologické vybavení	
Stopy po neexistující mlýnské technologii	
Doplňkový provoz	
Doplňkový provoz - popis	
Historické prvky	
Parametry	

Literatura a prameny

Zajímavosti

Ostatní

Photogallery

Základní obrázky



Současné fotografie - exteriér

